

ผนังด้านนอกอาคารไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจากภายนอก สำนักฯ ได้  
ดำเนินการปรับปรุงโดยทำแผงปลูกไม้ประดับไม้เลื้อยเพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อน  
บริเวณริมหน้าต่างกระจก ชั้นที่ 3 ฝั่งทิศตะวันออกของอาคาร









