



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขาธิการ โทร. 2491

ที่ ศธ 0530.9/1๙4๗

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ซิลเลอร์) อาคารสำนักวิทยบริการ A

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ด้วย งานอาคารสถานที่ สำนักวิทยบริการ ได้ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักวิทยบริการ A พบว่า ระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์) ไม่ทำงาน สาเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนน้ำมีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันที่ท่อส่งน้ำ จึงทำให้ระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์) ไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนั้นภายในตัวอาคาร ชุดแฟนคอยล์ส่งความเย็นของระบบปรับอากาศชำรุดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระบบเครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

(นางพรพิมล มโนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ