

การตรวจความพร้อมการใช้งานถังดับเพลิง

สำนักวิทยบริการมีอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 12 จุด ซึ่งสำนักวิทยบริการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน

ตรวจสอบสายยางอุปกรณ์ดับเพลิง



ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง
 วัสดุ: Halotron ขนาด: 15 ลิตร
 สถานที่ตั้ง: _____

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ						ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1 พ.ค. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 มิ.ย. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 ก.ค. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 ส.ค. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 ก.ย. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 ต.อ. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ
1 พ.ย. 62	✓		✓		✓		ก. วิชาญ

ภาพถังดับเพลิง

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ความดัน

รายละเอียดการชำรุด



สาเหตุการชำรุด
 ใช้เกิน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน: นพ.วิ. วิชาญ
 ตำแหน่ง: Safety Officer
 วันที่: _____

FR-SE-02 Rev.00

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ดับเพลิง



บุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาดำเนินการตรวจความพร้อมการใช้งานถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562



บันทึกการตรวจความพร้อมการใช้งานถังดับเพลิง